


# Branchement ampèremètre 50 amps



Pour la préparation de l'electrolyse ( liquide )

Prendre un récipient de 1 litre ou 1l ½

Ajoutez entre 30 et 40 grammes de poudre CARBONATE DE POTASSIUM ( K2CO3 )

Versez le dans le réservoir du générateur de votre décalamineur, si vous rencontrez un ampérage trop élevé viedz un peut du réservoir et ajoutez un peut d'eau pur et cas du contraire par manque d'ampérage veuillez ajouter de la poudre K2CO3